

Apéndice al “Manual de Instalación”



El procedimiento normal de instalación es el que se describe en el manual genérico de RM Lightning para los módulos CDI Digitales en encendidos con 2 bobinas en volantes de 4 polos.

La única variación relevante con relación a una Bultaco Sherpa estaría en el modo de posicionar el imán codificador, que debe fijarse en la posición que muestra la fotografía, pero en la cara interior del volante:



Es decir: el imán queda tangente al borde de una ventana.

Con el equipo suministramos dos imanes: uno de 3 y otro de 4mm. Si cupieran ambos, se ponen los dos apilados.

Finalmente, el calado óptimo para este motor son 40° sobre volante.